

## Référence

## Téléverbier SA - Verbier

---

### Objet

Chalet Carlsberg

---

### Problème à résoudre

Etanchéité de la terrasse en bois du chalet.  
Travaux effectués en octobre 2008 avec des températures inférieures à 5° C

---

### Solution

Appliquer un lé d'étanchéité auto-collant à froid au moyen d'un primer pour basses températures

---

### Produits utilisés

#### permabond

- Permabond 3003 - couche de fond en résine
- Permabond 3015 - couche de fond et masse bitumineuse
- Permabond 3020 - membrane d'étanchéité AAF

#### permafrix

-

---

### Date

Octobre 2008

---

