



Tableau de consommation pour mastics colmate-joints

Dimensions des joints



Règle de base:

Rapport largeur: profondeur du joint

Largeur du joint inférieure ou égale à 10 mm = **1:1**

Profondeur du joint supérieure à 10 mm = **2:1**

Largeur du joint au minimum 5 mm

Calcul de la consommation

Consommation: ml par m¹

prof. \ larg.	5mm	6mm	8mm	10mm	13mm	15mm
5mm	29					
6mm		41				
8mm			74			
10mm				115		
12mm				138		
15mm				179		
18mm				207		
20mm				230		
25mm					374	
30mm						518

Formule de calcul:

largeur du joint (mm) × profondeur du joint (mm)
= ml/m¹

Perte:

selon le type de joint et l'opérateur
(Indication de consommation: perte de 15 % incluse)

Rendement: m¹ par emballage (cartouche, sachet)

prof. \ larg.	5mm				6mm				8mm				10mm				13mm				15mm			
	290 ml	310 ml	400 ml	600 ml	290 ml	310 ml	400 ml	600 ml	290 ml	310 ml	400 ml	600 ml	290 ml	310 ml	400 ml	600 ml	290 ml	310 ml	400 ml	600 ml	290 ml	310 ml	400 ml	600 ml
5mm	10.1	10.8	13.9	20.9																				
6mm					7.0	7.5	9.7	14.5																
8mm									3.9	4.2	5.4	8.2												
10mm													2.5	2.7	3.5	5.2								
12mm													2.1	2.2	2.9	4.3								
15mm													1.7	1.8	2.3	3.5								
18mm													1.4	1.5	1.9	2.9								
20mm													1.3	1.3	1.7	2.6								
25mm																	0.8	0.8	1.1	1.6				
30mm																					0.6	0.6	0.8	1.2