

Référence

Objet

Musée d'histoire naturelle - Genève

Problème à résoudre

Rénovation des fenêtres

Solution

Remplacement des fenêtres

Produits utilisés

permabond

- Permabond 145S - Silicone neutre
- Permabond 146 - Silicone pour vitrages

permafix

-

Date

Juin 2010

Musée Genève

